

平成27年度

通学路の要対策箇所一覧表及び要対策箇所図

平成27年6月 道路点検実施

秋田県潟上市

【東湖小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応内容	事業主体
1	天王駅前 1号線	J R天王駅前	・雨が降ると周辺道路が冠水するため登校時に支障をきたしている。	・排水経路を調査し対策を図る。(但し、雨が止むと水は直ぐ引く)	潟上市
2	県道男鹿 昭和飯田 川線	自性院入口付近から 八竜橋まで。	・道路片方に側溝の蓋の無い箇所があり特に降雪時に側溝位置が分からないため危険である。	・道路側溝の設置については、H27年度中に完了予定。 ・注意して登校するように指導する。	秋田県 学校