

令和2年度

通学路の要対策箇所一覧表及び要対策箇所図

令和2年6月 道路点検実施

秋田県潟上市

潟上市内通学路の要対策箇所一覧表

【出戸小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応内容	事業主体
1	市道 二田・追分線	グリーンサムガーデン（むつみ造園土木（株）） 入口付近	横断歩道がなく、登校時は保護者等が安全指導をして道路を横断している。 下校時は児童のみで横断している。	横断歩道の設置。 （R3年度以降の設置を審査・検討） 経路の再検討および安全指導の徹底。 （R2対策済）	警察署 学 校
2	市道 二田・追分線	マイタウンバス 出戸・追分線の上狼縁バス停付近	横断歩道がなく、登校時は保護者等が安全指導をして道路を横断している。	横断歩道の設置。 （R3年度以降の設置を審査・検討） 経路の再検討および安全指導の徹底。 （R2対策済）	警察署 学 校

潟上市内通学路の要対策箇所一覧表

【追分小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応内容	事業主体
1	市道 上北野線	秋田西高校前交 差点からポリテ クセンター前交 差点	交通量が多いが、道幅がせまく横断歩 道もないため道路横断時は危険であ る。	拡幅は困難なため、蓋付き側溝への入 替による歩行者スペースの確保と併せ てグリーンベルト等の施工により視認 性を高めるなどの安全対策を実施。 (R2 実施設計 R3~4 工事予定)	潟上市
2	市道 追分上北野線	ポリテクセンタ ー交差点から東 側T字路交差点	開発等に伴い交通量が増えている。横 断歩道がなく、危険である。	横断歩道の設置。 (検討中) 注意喚起および安全指導の継続。 (R2 対策済)	警察署 学 校

潟上市内通学路の要対策箇所一覧表

【大豊小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応内容	事業主体
1	県道 男鹿昭和飯田 川線	富士理容所前の 横断歩道	交通量が多く横断歩道を渡るには危険。秋田市方面はカーブで見通しも悪い。	押しボタン信号機の設置。 (R3年度以降の設置を審査・検討) 舗装補修工事で外側線、横断歩道等を引き直す。 (R2対策済) 経路の再検討および安全指導の徹底。 (R2対策済)	警察署 秋田県 学 校
2	市道 天王・大久保線 大豊小学校線	(天王・大久保 線と大豊小学校 線のT字路交差 点	通学時間帯は交通量が多く、大豊小学校線が止まれの規制があるが横断時は危険である。	押しボタン信号機の設置。 (R3年度以降の設置を審査・検討) 経路の再検討および安全指導の徹底。 (R2対策済)	警察署 学 校